



KEM ENAMEL BARNIZ

Barniz Sintético para Maderas
83060

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>KEM ENAMEL BARNIZ contiene en su fórmula una combinación de dos filtros protectores: absorbedores de U.V., que mantienen la integridad de la película y estabilizadores del film, que ayudan a conservar el brillo original y también evitan la decoloración de la madera, conservándola en sus tonos originales.</p>	<p>Sobre superficies de madera:</p> <p>Exterior: Puertas, ventanas, persianas, cortinas, etc.</p> <p>Interior: Aberturas, cortinas, muebles, etc.</p>
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Acabado: Brillante</p> <p>Color: Transparente</p> <p>Sólidos por peso: $53 \pm 2 \%$</p> <p>Sólidos por volumen: $45,50 \pm 2 \%$</p> <p>Espesor seco recomendado: 50 micrones</p> <p>Rendimiento teórico por litro: $9,1 \text{ m}^2$</p> <p>Peso Específico: $0,90 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p>Mecanismo de curado: Evaporación de solventes y oxidación.</p> <p>Secado: Depende de la temperatura y humedad ambiente. Para 50 micrones de película seca a 25°C y 50% HRA</p> <p>Libre de polvo: 1 - 2 horas</p> <p>Libre de tacto: 4 - 6 horas</p> <p>Repintado: 12 horas</p> <p>Embalaje: 20 litros</p>



KEM ENAMEL BARNIZ

Barniz Sintético para Maderas

83060

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p>La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.</p> <p>Maderas Nuevas: Lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y lavar con aguarrás mineral. Aplicar una mano de PROTECTOR DE MADERA REXPAR, sin diluir. Aplicar luego dos o tres manos de KEM ENAMEL BARNIZ, lijando suavemente entre manos.</p> <p>Maderas previamente barnizadas: Verificar que la superficie este integra y firme. En este caso lijar suavemente y lavar con aguarrás mineral. Aplicar directamente una o dos manos de barniz sin diluir. En casos de superficies cuarteadas o descascaradas, eliminar con removedor y espátula. En todos los casos se deberá lijar suavemente entre manos.</p>	<p>Temperatura de la superficie: Mínima: 10°C Máxima: 37°C Debe estar, como mínimo, 3°C por encima del punto de rocío.</p> <p>Humedad Relativa Ambiente: 85 % máxima</p>
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p>Pincel, rodillo o soplete convencional</p> <p>Pistola Convencional: Pistola: Binks 95 Pico : 95 Boquilla: 63PB Presión de Atomización: 50 psi Presión de Alimentación: 15 – 20 psi Dilución: si es necesario hasta 10 % en volumen</p> <p>Limpieza de equipos: Utilizar cualquiera de los diluyentes recomendados.</p>	<p>Mezcla: Agitar la pintura antes de usar hasta lograr su completa homogeneización; si es posible por medio de un agitador mecánico. Asegurarse de que no queden sedimentos o pieles.</p> <p>Filtrar por una malla de 100 mesh.</p> <p>Diluyente: Aguarrás mineral o Diluyente R1KZ101</p> <p>Limpieza: Limpiar los elementos de trabajo y posibles contaminantes de la superficie con aguarrás mineral o Diluyente R1KZ101.</p>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.