



KEM KROMIC
 Convertidor Sintético
 82002

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>KEM KROMIC es un producto elaborado a base de resinas sintéticas, pigmentos inhibidores de la corrosión y aditivos especiales. Es ideal para la protección de superficies ferrosas, ya que impide el avance de la corrosión por reacción química, humectando las partículas de óxido, fijándolas a la superficie, eliminando la humedad y estabilizando el sistema, dando como resultado el total pasivado de la superficie.</p>	<p>Para la protección de toda superficie ferrosa, se encuentre o no oxidada.</p>
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Acabado: Mate</p> <p>Color: Rojo Oxido</p> <p>Sólidos por peso: 68 ± 2 %</p> <p>Sólidos por volumen: 43 ± 2 %</p> <p>Espesor seco recomendado: 50 micrones</p> <p>Rendimiento teórico por litro: 8,60 m²</p> <p>Peso Específico: 1,40 ± 0,05 g/cm³</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p>Mecanismo de curado: Evaporación de solventes y oxidación.</p> <p>Secado: Depende de la temperatura y humedad ambiente. Para 50 micrones de película seca a 25°C y 50% HRA</p> <p>Libre de polvo: 45 minutos Libre de tacto: 2 horas Repintado: 8 horas</p> <p>Embalaje: 4 y 20 litros</p>



KEM KROMIC
 Convertidor Sintético
 82002

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p>Las superficies deben estar limpias, secas y en condiciones firmes. Remover aceites, grasas, polvo, óxidos y otras materias extrañas, para asegurar una buena adhesión.</p> <p>Hierro y Acero: Mínima preparación de superficie, limpieza con herramientas manuales SSPC-SP2.</p> <p>Superficies con pintura vieja: Si la película está firme, limpiar toda materia extraña. Las superficies suaves y con brillo deberán bruñirse y/o trapearse con solvente para asegurar una buena adherencia.</p>	<p>Temperatura de la superficie: Mínima: 10°C Máxima: 37°C Debe estar, como mínimo, 3°C por encima del punto de rocío.</p> <p>Humedad Relativa Ambiente: 85 % máxima</p>
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p>Pincel, rodillo, soplete convencional y airless.</p> <p>Pistola Airless: Presión: 2000 psi Manguera: 1/4" diámetro interno Pico: 0,015" Filtro: malla de 60 mesh Dilución: hasta 10% en volumen</p> <p>Pistola Convencional: Pistola: Binks 95 Pico : 95 Boquilla: 63PB Presión de Atomización: 50 psi Presión de Alimentación: 15 – 20 psi Dilución: si es necesario hasta 10 % en volumen</p> <p>Limpieza de equipos: Utilizar cualquiera de los diluyentes recomendados.</p>	<p>Mezcla: Agitar la pintura antes de usar hasta lograr su completa homogeneización; si es posible por medio de un agitador mecánico. Asegurarse de que no queden sedimentos o pieles.</p> <p>Filtrar por una malla de 100 mesh.</p> <p>Diluyente: Aguarrás mineral o Diluyente R1KZ101</p> <p>Limpieza: Limpiar los elementos de trabajo, y posibles contaminantes de la superficie, con aguarrás mineral o Diluyente R1KZ101.</p>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.